

コンディションチェックシート		販売店名	タイムズ 関西		R52123G1401	
検査日		検査のみ	再検査日			
車名	アクア		グレード			
車台番号			型式	NHP10	年式	2019年
カラー	グレー		走行距離計表示	57,033Km		
走行距離備考						
クオリティーグレード	外装	★★★	内装	★★★★	骨格	修復歴 無

車両状態の説明

小	カードサイズ未満	中	A4サイズ未満	大	A4サイズ以上	数個	2個以上
---	----------	---	---------	---	---------	----	------

Top-down view of the car with callout boxes for damage assessment:

- Top Left: きず小
- Top Middle: きず(小) 数個
- Top Right: きず(小) 数個
- Left Side (Front): 残 3分山 ホイール削れ・傷 部分的
- Left Side (Front): きず・へこみ(小) 数個
- Left Side (Front): きず(小) 数個
- Left Side (Front): 残 7分山 ホイール削れ・傷 部分的
- Left Side (Front): きず(小) 数個
- Left Side (Front): へこみ 小
- Right Side (Front): 残 1分山 ホイール削れ・傷
- Right Side (Front): きず(小) 数個
- Right Side (Front): きず(小) 数個
- Right Side (Front): 残 5分山
- Right Side (Front): きず小
- Bottom Middle: きず(小) 数個

Front view of the car with callout boxes for damage assessment:

- Top: 方向盘
- Left Side: すれ・きず・汚れ 小
- Left Side: しわ・すれ・きず 部分的
- Right Side: しわ・すれ 小
- Right Side: しわ・すれ・きず 部分的
- Right Side: すれ・きず・汚れ 部分的

<特記事項>  
 リヤゲート ステッカー跡

<ウィンドウ類の状態>  
 フロントウィンドウ 飛び石痕 部分的

<内装特記事項>  
 天張りしわ・すれ・きず 部分的  
 他トリムしわ・すれ・きず 部分的